

Linha Burst™ para Controle de Espuma

Agitação, aeração, fermentação, aquecimento, enchimento de tanques, algumas reações químicas e a presença de tensoativos são algumas causas da formação de espuma, e podem gerar consequências indesejáveis como a leitura incorreta de equipamentos de medição e controle, além de perdas significativas em produção.

A experiência da Mark em processos industriais e aplicações permitiu o desenvolvimento de uma linha de produtos com ação antiespumante e desaerante com amplo espectro de atuação:

- Base água ou óleo
- Siliconados ou não
- Grau alimentício
- Ingrediente ativo em concentrações variadas
- Eficientes em diferentes faixas de pH e temperatura

A Mark oferece a solução que atende as demandas específicas de cada processo, garantindo o controle de espuma com produtividade e lucratividade.

Contando com uma equipe multidisciplinar e de visão abrangente, a Mark possui versatilidade para desenvolver soluções inovadoras e viáveis que respeitam as particularidades e objetivos de cada processo.

Hábil no diagnóstico, implementação e monitoramento de soluções, a Mark traduz em resultados e sugestões de melhoria cada informação coletada no processo, demonstrando os benefícios e fortalecendo a relação de confiança com o Cliente.

Contate nosso representante e conheça nossas soluções para controle de espuma.



Mark Indústria
Estrada Tung, 300
08666-010 Suzano/SP
(11) 4742-7746
mark@mark.ind.br
www.mark.ind.br